



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 4

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **Strans**

23 de noviembre del 2023

Objeto de la compra: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO FICHA No.468, FICHA No.474, FICHA No.432, FICHA No.534. DE LA INSTITUCION".

Rubro: (78180000)

Planificada: Sí

**DETALLE
LOTE 1**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	SOLICITUD REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD RANGER XLT, FICHA No.468. INCLUYE:	UD	1	Click here to enter text.
2	78180107	2.2.7.2.06	-REPARACION DE MOTOR.	UD	1	
3	78180107	2.2.7.2.06	-CRISTAL DELANTERO	UD	1	
4	78180107	2.2.7.2.06	-DESABOLLADURA Y PINTURA GUARDALODO DERECHO.	UD	1	
5	78180107	2.2.7.2.06	-REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES.	UD	1	
6	78180107	2.2.7.2.06	-MANO DE OBRA.	UD	1	
						RD\$295,147.50

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

**DETALLE
LOTE 2**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	SOLICITUD REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA FORD, MODELO RANGER, FICHA No.474. INCLUYE:	UD	1	
2	78180107	2.2.7.2.06	-CATRE INFERIOR Y SUPERIOR, IZQUIERDO Y DERECHO.	UD	1	
3	78180107	2.2.7.2.06	-TERMINALES Y BOLAS ESFERICAS.	UD	1	
4	78180107	2.2.7.2.06	-SOPORTE DE TRANSMISION.	UD	1	
5	78180107	2.2.7.2.06	-SOPORTE DE MOTOR.	UD	1	
6	78180107	2.2.7.2.06	-BUMPER DELANTERO.	UD	1	
7	78180107	2.2.7.2.06	-MICA TRASERA.	UD	1	
8	78180107	2.2.7.2.06	- DESABOLLADURA Y PINTURA DE BUMPER Y GUARDALODO TRASERO.	UD	1	
9	78180107	2.2.7.2.06	-MANO DE OBRA.	UD	1	
						RD\$364,015.25

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

**DETALLE
LOTE 3**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	SOLICITUD REPARACION DEL HIDROLIMPIADOR DEL CAMION MARCA INTERNACIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON, FICHA No.432. INCLUYE:	UD	1	Click here to enter text.
2	78180107	2.2.7.2.06	-CORREA DE LA MULA.	UD	1	
3	78180107	2.2.7.2.06	-REPARACION DE TURBINA.	UD	1	
4	78180107	2.2.7.2.06	-REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.	UD	1	
5	78180107	2.2.7.2.06	-MANO DE OBRA	UD	1	
						RD\$383,691.75

**DETALLE
LOTE 4**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	SOLICITUD REPARACION DEL CAMION HIDRO LIMPIADOR, MARCA SCANIA, MODELO P310B6X4, FICHA.534. INCLUYE:	UD	1	
2	78180107	2.2.7.2.06	-SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CARDAN AUXILIARES.	UDS	2	

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

3	78180107	2.2.7.2.06	-PUNTERA DE MANGUERA DE ALTA PRESION.	UD	1	
4	78180107	2.2.7.2.06	-COPLIN Y TUERCA DE CARDAN PRINCIPAL DELANTERO.	UD	1	
5	78180107	2.2.7.2.06	-JUEGO DE PIÑONES DE TRANSFERENCIA.	UD	1	
6	78180107	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 2.2.7.2.06	-MANO DE OBRA.	UD	1	
						RD\$436,305.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Euclides Morillo, No. 65, Arroyo Hondo de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.	4	26 de diciembre de 2023



 Ing. Juan Valverde

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Información de contacto:

 Correo: compras@caasd.gob.do

 Teléfono: 809-562-3500

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino